Wohnhaus, Eckhaus mit Rückgebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/119207073710/

ID: 119207073710 **Datum:** 02.03.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	97941
Stadt-Teilort:	Tauberbischofsheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Main-Tauber-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Tauberbischofsheim
Wohnplatz:	Tauberbischofsheim
Wohnplatzschlüssel:	8128115015
Flurstücknummer:	872
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Foto: Ingrid Winklmann

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1733 (d) vermutlich anstelle eines mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet. Das Rückgebäude an der Gerbergasse datiert anhand der dendrochronologischen Untersuchung auf das Jahr 1822 (d). Es wurde als reiner Zweckbau, zweigeschossig mit hohem Erdgeschoss über einem evtl. älteren Keller erbaut.

1. Bauphase:
(1733)

Errichtung Wohnhaus (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1822)

Rückgebäude (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauforschung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Da Wohnhaus steht als Eckhaus an der Hauptstraße bzw. Gerbergasse. Das Rückgebäude fügt sich südseitig entlang der Gerbergasse an.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Wohnhaus zeigt sich als dreigeschossiger Winkelbau mit Mansarddach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	EG ursprünglich mit Durchfahrt, weitgehend aufgelöst. 1. OG und 2. OG mit Wohnräumen zur Hauptstraße, rückwärtig Küchen- und Erschließungszone.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die drei Vollgeschosse wurden komplett neuzeitlich verkleidet, das Dach ist stark verformt. Bauzeitlicher Grundriss in den beiden Obergeschossen weitgehend erhalten, das EG wurde entkernt.
Bestand/Ausstattung:	Deckenstuckleisten in den Eckzimmern des 1. OG's

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Mansarddach/-helm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*