Evang. Martinskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120373824515/

ID: 120373824515 **Datum:** 08.12.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Martin-Luther-Straße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	77933
Stadt-Teilort:	Lahr-Dinglingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Lahr/Schwarzwald
Wohnplatz:	Lahr/Schwarzwald
Wohnplatzschlüssel:	8317065013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die geschichtlichen Daten wurden aus der Festschrift "200 Jahre Martinskirche 1784-1984" entnommen.

1. Bauphase:
(1781 - 1786)

Zwischen 1781-1786 erfolgte der Bau der heutigen Martinskirche, die anstelle einer romanischen Basilika erbaut wurde, welche sich bis in die 2. Hälfte des 18.Jh. an gleicher Stelle befand.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1828)

Nach Sturmschäden Arbeiten an Turm und Fenster.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1851)

Reparatur des Turmdaches.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1856)

Es werden grundlegende Veränderungen im Inneren der Kirche durchgeführt:
Der Altar wird nach Westen und die Kanzel von der Südwand an die Nordwand verlegt, die Innensakristei wird entfernt und nach außen verlegt. Auch die Westempore verschwindet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1898)

1898 werden eine Längsempore, drei Kamine, ein neuer Ofen und eine neue Orgel eingebaut.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

6. Bauphase:
(1926 - 1927)

Der Kirchturm bekommt ein neues Kupferdach, welches das bisherige Schieferdach ersetzt.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

7. Bauphase:
(1954)

Einbau des heutigen Chorfensters.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

8. Bauphase:
(1972)

Ausbau der Längsempore, Gestühlerneuerung und Bau einer neuen Sakristei.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

9. Bauphase:
(1983)

Außenrenovierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Martinskirche befindet sich im Lahrer Stadtteil Dinglingen, südwestlich des Lahrer Stadtparks an der Ecke Martin-Luther-Straße/ Dinglinger Hauptstraße. Die Eingangsfassade ist nach Osten hin zur Martin-Luther-Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Westen ausgerichteter Kirchenbau mit Fassadenturm; Langhaus mit dreiseitigem Chorabschluss, Rundbogenfensterrahmung und Ecklisenen aus rotem Sandstein, Turm mit Welscher Haube und Stockwerksgesimsgliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Dachform
	  • Welsche Haube

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*