Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139835484615/

ID: 139835484615 **Datum:** 14.05.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Auf dem Buck
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78199
Stadt-Teilort:	Bräunlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bräunlingen
Wohnplatz:	Bräunlingen
Wohnplatzschlüssel:	8326006002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendro. Dat. war ohne Ergebnis.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, verputzter Steilsatteldachbau, in Hanglage, zur Burgmauer auf hohem Erdgeschosssockel errichtet, massiv, mit Fachwerkstock und einstöckigem Dachwerk mit Spitzboden; keine Auskragungen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss ist dreizonig gegliedert mit zwei Längsachsen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Alle Wände und Decken sind verputzt und tapeziert.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
	  • Ständer

Konstruktion/Material:	Dachstock dreizonig geglidert; tragendes Gerüst: zweifach stehender Stuhl auf Dachbalken. Auffällig ist die erste Querzone. Die Längsaussteifung erfolgt hier über Kopfbänder, welche man an die Ständer und Pfetten blattete. In der Queraussteifung überblatten ebenfalls die Kopfbänder die Ständer und die Kehlbalken. Die meisten Sparren stammen aus Zweitverwendung. Die Holzuntersuchung ergab, dass das Haus nahezu vollständig aus Kiefernholz erbaut wurde. Der Dachstuhl ist nicht rußgeschwärzt.