"Markgräfler Tagblatt" (Uehlin Areal/Haus B)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/148491557512/

ID: 148491557512 **Datum:** 09.07.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	40 (Haus B)
Postleitzahl:	79650
Stadt-Teilort:	Schopfheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schopfheim
Wohnplatz:	Schopfheim
Wohnplatzschlüssel:	8336081022
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Eckgebäude Haus B handelt es sich um den ehem. Gründungsbau "Markgräfler Tagblatt", der um 1864 durch J.G. Uehlin errichtet wurde.

1. Bauphase: Errichtung
(1864)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensanalyse (Haus B)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Gründungsbau des "Markgräfler Tagblatts" steht als Eckgebäude an der Hauptstraße/ Schefflerstraße inmitten des Schopfheimer Zentrums.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Eckgebäude Haus B ist zweigeschossig und besitzt ein Kellergewölbe als Sockelgeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und ein nicht ausgebautes Dachgeschoss mit Dachspitz.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Ursprünglich grenzte das Gebäude an die nicht mehr vorhandene östliche Bebauung "Haus Specht" an, welches in der Entstehungszeit des Bahnhofes abgerissen wurde, was die fensterlose Giebelwand zur Scheffelstraße begründet. An der rückwärtigen Süd-Ostseite wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der neuen Erschließung des Gebäudes ein Treppenhaus mit Dachabschleppung ergänzt. Im westlichen Gebäudeteil Haus A brach 2017 ein Brand aus, welcher auch die angrenzenden Gebäudeteile, speziell im Bereich der Dachstuhlkonstruktion des hier untersuchten Gebäudes, stark beschädigte.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*