Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150260783215/

ID: 150260783215 **Datum:** 25.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Salmannsweilergasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1280/81 bzw. 1283 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Ende des 13. Jhs. datiert.

1. Bauphase: (1280 - 1283)	Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, dreigeschossiger Massivbau ohne Keller.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Erdgeschoss mit Ladeneinbau und Durchgang zum Hof. Das Dachwerk präsentiert sich als neuzeitliches Pfettendach und verläuft über die gesamte Haustiefe. An der Innenseite des Massivgiebels finden sich ein Abdruck einer (oder mehrerer) älteren Dachneigungen. Älterer Hauskern durch vorhandenes Gebälk über dem 2. OG fixierbar. Der Höhenunterschied zw. Oberkante Gebälk und Oberkante Dielenboden beträgt im rückwärtigem Bauteil ca. 80 cm. Die ehem. Traufhöhe, wie sie aus der erkannten Dachneigung resultiert, lag wohl unter dem Niveau des Gebälks (gk).