Ehem. Villa, abgetragen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170288866513/

ID: 170288866513 **Datum:** 05.06.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wintererstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg im Breisgau
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	keine genauere Zuordnung
Wohnplatzschlüssel:	8311000000
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Villa wurden in den 1920er Jahren im Stil eines Schwarzwaldhofes von dem Architekten Arthur Levi erbaut. Es repräsentierte den süddeutschen Heimatstil.
2015 wurde die Abbruchgenehmigung erteilt und 2016 vollzogen.

1. Bauphase:
(1920 - 1929)

Erbauung der Villa.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

- Wohnhaus

2. Bauphase:
(2015 - 2016)
Abbruch genehmigt und vollzogen

Betroffene Gebäudeteile:
keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Villa befand sich im Freiburger Stadtteil Herdern.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Zweigeschossiges Gebäude mit auskragendem, leicht ausgeschwungenem Halbwalmdach, das der Hanglage angepasst war; traufseitig dreiachsiges Dachhäuschen; Giebel mit Holzverkleidung; verzierte Holzbalkone.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Abgetragen.

Bestand/Ausstattung:
Wandvertäfelung im Inneren.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Holzverschalung
  - Lambris/Täfer

Konstruktion/Material:
keine Angaben