Kath. Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian, ehem. Chorfrauenstiftskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177488985220/

ID: 177488985220 **Datum:** 16.06.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	88422
Stadt-Teilort:	Bad Buchau
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Buchau
Wohnplatz:	Bad Buchau
Wohnplatzschlüssel:	8426013001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Älteste Bauteile der heutigen Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprianus gehen wohl auf einen karolingischen Vorgängerbau zurück, der nach einem Brand 1032 zu einer romanischen Basilika ausgebaut wurde. Der im 14./ 15. Jahrhundert entstandene spätgotische Nachfolgebau wurde 1773 im rein klassizistischen Stil umgestaltet. 1806 wurde die Stiftskirche zur Pfarrkirche.

.Als bisher letzte Maßnahme erfolgte in den Jahren 1962/63 eine Renovierung im Innenraum, bei der unter anderem die Anordnung des Gestühls verändert wurde.

1. Bauphase:
(815 - 930)

Karolingische Vorgängerkirche

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1032)

Ausbau zur romanischen Basilika der durch Brand zerstörten Vorgängerkirche

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

3. Bauphase:
(1300 - 1499)

Spätgotischer Nachfolgebau

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

4. Bauphase:
(1773)

Umgestaltung im klassizistischen Stil

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

5. Bauphase:
(1806)

Pfarrkirche

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

6. Bauphase:
(1962 - 1963)

Renovierung Innenraum

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen, Schadensuntersuchungen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung Dachstuhl

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Pfarrkirche bildet den südlichen Flügel der vierflügeligen, geschlossenen ehem. Stiftsanlage (heute Schlossklinik Bad Buchau).
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langhaus mit Satteldach, Seitenwände durch geteilte Rundbogenfenster in eingetieften Rechteckrahmen geöffnet; an die Südseite des Chors spätgotischer Turm mit Satteldach gestellt, durch Zwillingsfenster mit Maßwerk und an den Giebeln durch Stabwerk und Wappen gegliedert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffige, sechsjochige Halle mit Flachdecke auf Rechteckpfeilern, in den Seitenschiffen Emporen; nach Osten eingezogener, innen halbrund geschlossener Chor. In Verlängerung des südlichen Seitenschiffes steht die rechteckige, zweigeschossige Sakristei mit anschließendem Turm. (Dehio)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*