Münster St. Fridolin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200558950710/

ID: 200558950710 **Datum:** 15.04.2014 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Münsterplatz
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79713
Stadt-Teilort:	Bad Säckingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Säckingen
Wohnplatz:	Bad Säckingen
Wohnplatzschlüssel:	8337096002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von NO (1943/45)

Abbildungsnachweis:
Foto Marburg: Aufnahme-Nr. LAC 9.034/23; Bilddatei fmlac9034_23

Bildbeschreibung:
Westfassade von Südwesten (1943/45)

Abbildungsnachweis:
Foto Marburg: Aufnahme-Nr. LAC 9.034/24; Bilddatei fmlac9034_24; (color)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

[Zur Baugeschichte vgl. Dehio, Baden-Württemberg II, 1997, S. 31-33]

1. Bauphase:
(800 - 999)

Der Rest des Vorgängerbaus, die Krypta, datiert ins 9./10. Jh. (gk).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1140 - 1160)

Errichtung des romanischen Kirchenbaus in der Mitte des 12. Jh. (gk).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

3. Bauphase:
(1272)

Zerstörung des romanischen Kirchenbaus, wobei die unteren Geschosse der Doppelturmfassade und die offene Vorhalle überkamen (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1343 - 1360)

Neubau (gk, a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

	–
5. Bauphase: (1678 - 1701)	Erste Phase der Barockisierung zwischen 1698-1701 nach Brand 1678 (s, a).
Betroffene Gebäudeteile:	– *keine*
6. Bauphase: (1724 - 1726)	Erhöhung der Türme um ein Geschoss (a) [vgl. dendro. Dat.].
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e)
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Welsche Haube
7. Bauphase: (1751)	Erneuerung der Obergeschosse der Türme, des Dachstuhls sowie der Innenausstattung durch Joh. M. Feichtmayr und Franz Jos. Spiegler nach Brand 1751 (a).
Betroffene Gebäudeteile:	– *keine*
8. Bauphase: (1969 - 1973)	Farbfassung der Doppelturmfassade (a).
Betroffene Gebäudeteile:	– *keine*

Besitzer:in

– *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung Glockenstuhl (Südturm)
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral, in der Altstadt von Bad Säckingen gelegen, den Marktplatz mit der Doppelturmwestfassade beherrschend.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Stiftskirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreischiffige Hallenkirche, geostet, mit flach gedecktem, sechsjochigem Langhaus, fünfjochigem Langchor mit 3/8-Schluss, Doppelturmfassade und Satteldach; Krypta (Typus Winkelgangkrypta), mit Tonnengewölben.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	– *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
	  • Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei
	• Gestaltungselemente
	  • Zierglieder im Steinbau
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*