Waisenhofschule, ehem. Schwörhaus (Süd-West-Giebel)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200579761118/

ID: 200579761118 **Datum:** 16.06.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	9/11
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der untersuchte Giebel ist der südwestliche Abschluss des sogenannten Schwörhauses. Dessen massiver Unterbau datiert in das späte 13. Jahrhundert.
Das zugehörige Dachwerk wurde nach der dendrochronologischen Datierung um das Jahr 1602 (d) erneuert. Das neue Dachwerk erstreckt sich über die gesamte Läge des Unterbaus, wobei das in Fachwerk abgezimmerte Giebeldreieck den südwestlichen Abschluss bildet. Der Fachwerkgiebel kragt ursprünglich über Stichbalken aus und war, orientiert an seiner Zeitstellung, wohl als Sichtfachwerk ausgeführt.

Von diesem Giebel des frühen 17. Jh. ist heute noch das Mauerholz auf der Mauerkrone und das mit Holz überkämmte Stichgebälk an seiner ursprünglichen Stelle erhalten.
Viele der restlichen Hölzer (vornehmlich die Eichenhölzer) wurden infolge eines späteren Umbaus an anderer Stelle wiederverwendet. Dieser Umbau erfolgte nach 1815 (d) und führte zu der heute vorhandenen Fachwerkausführung. Wie die Beilspuren und die einzelnen Drahtreste belegen, war der Giebel des frühen 19. Jh verputzt.
Sein heutiges Erscheinungsbild erhielt der Giebel erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. In dieser Zeit wurde der Putz entfernt und mittels einer Brettaufdoppelung wurde der Giebel in ein Sichtfachwerk umgestaltet.

1. Bauphase:
(1250 - 1299)

Errichtung des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1601 - 1602)

Abzimmerung des heutigen Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestands- und Schadenserhebung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*