St. Nikolauskapelle, Klauskirchl

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/251211379358/

ID: 251211379358 **Datum:** 16.11.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	77855
Stadt-Teilort:	Achern
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Achern
Wohnplatz:	Achern
Wohnplatzschlüssel:	8317001001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
historische Aufnahme nach 1920

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Grundriss der Kapelle hat sich seit ihrer Erbauung nicht geändert. Außenliegendes Strebewerk zeugt genauso wie Gewölbeanfänger im Inneren von der Existenz eines Kreuzrippengewölbes. Aus der Erbauungszeit blieben große Teile der Nord - und Ostwand, sowie Süd- und Westwand bis in Höhe der Kämpfer erhalten. Unter dem heutigen Deckputz befinden sich noch Reste von Malerei, anhand derer die Größe der ehemaligen Fenster zu rekonstruieren ist. In der Ostwand befindet sich ein Lavabo. Der nicht näher datierte Verlust des Gewölbes bildet den Auftakt für die zweite Bauphase in der die Kapelle ihre heutige Gestalt bekam. In diese Phase fällt die Errichtung des Glockenturmes und die der Westwand nebst Portal. Die Gestalt der Decke kann nicht mehr eindeutig festgestellt werden, vermutlich wurde nie eine Flachdecke, sondern gleich das bestehende Holzgewölbe eingebaut. Im 19. Jahrhundert wurden Feuchtigkeitsprobleme durch Abschlagen und Neuverputzen der Wände behandelt. Die Wände wurden mit Asphalt behandelt. Verursacht durch Brandschäden 1945 stürzte ein Teil der Decke während der Untersuchung ein.

1. Bauphase:
(1300 - 1399)
Errichtung der Kirche spätestens im 14. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

2. Bauphase:
(1600)
Nicht später als Beginn des 17. Jh.: Einziehung des Holzgewölbes

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase:
(1945)
Brandschäden

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bericht und Dokumentation zur Untersuchung der Kapelle St. Nikolaus in Achern.
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Kapelle steht in zentraler Lage an der Bundesstraße 3 nahe der Acherbrücke

Lagedetail:
- *keine Angaben*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Saalkirche mit außenliegendem Strebewerk und rundem Glocken-/Treppenturm an der Nordwest-Ecke
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Bruchstein
Konstruktion/Material:	Massivbau, außen steinsichtig.