Schloss Roseck

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/311215369324/

ID: 311215369324 **Datum:** 10.07.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schloss Roseck
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	72070
Stadt-Teilort:	Tübingen-Unterjesingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Roseck
Wohnplatzschlüssel:	8416041015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Vorlage RPS-LAD und LV-BW

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ursprüngliche Burg im Besitz Tübinger Grafen, die Schlossanlage wurde im 16. Jahrhundert errichtet und war ab 1410 Bebenhäuser Pfleghof. Ab 1947 Sanatorium des Klosters Heiligenbronn, nach dem Brand 1991 wird die Anlage als Pflegeheim genutzt.

1. Bauphase:
(1410)

Das Schloss ist im Besitz des Tübinger Pfleghofs.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Burg, allgemein
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

2. Bauphase:
(1566)

Das Holz im Dachgeschoß des Ostflügels ist 1556/1566 d gefällt worden.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1582)

Das Holz des Westflügels, Obergeschoß ist im Winter 1581/82 d gefällt worden.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1751)

Das Holz des Verbindungsbau Süd, Obergeschoß ist im Winter 1750/51 d gefällt worden.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1826)

Das Holz des Westflügels ist im Erdgeschoss von 1825/26 d.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase:
(1947 - 1991)

Sanatorium des Klosters Heiligenbronn.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Sanatorium

7. Bauphase:
(1991)

Brand im Hauptgebäude und anschließende Sanierung.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

8. Bauphase: (2006)	Das Schloß wird zum Pflegeheim umgebaut.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit • Altenwohnheim, Pflegeheim

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Schloß Roseck liegt in Spornlage etwas nördlich von Tübingen-Unterjesingen leicht unterhalb des Härtlebergs.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um ein kleines Schloß mit Innenhof.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Hauptgebäude ist 1991 ausgebrannt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*