Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/135261083812/

ID: 135261083812 **Datum:** 07.08.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Waisenhausgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss 1. DG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1530 - 1531)

Errichtung Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Giebelständiger,, längsrechteckiger Bau mit einstöckigem Dachwerk mit Satteldach;1. Dachstock und Spitzbogen kragen aus.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:

Erkennbar ist im Dachwerk der Rest eines ehemals zweifach stehenden Stuhls. Dieser unterstützt eine verblattete Kehlbalkenlage. Der Spitzbogen ist durch eine verblattete Hahnbalkenlage unterteilt, an der eine steigende Folge von Abbundzeichen erfasst wurde. Für den rückwärtigen Dachabschluss ist ein Krüppelwalm belegt. Der vorhandene Anbau ist jünger. Aus dem Stuhlgerüst wurden die Bohrproben 3 und 4 entnommen.