Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201213409267/

ID: 201213409267 **Datum:** 21.09.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Vordergasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	69493
Stadt-Teilort:	Hirschberg, Leutershausen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Hirschberg an der Bergstraße
Wohnplatz:	Leutershausen
Wohnplatzschlüssel:	8226107008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Hirschberg, Leutershausen, Vordergasse 6, Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Hirschberg, Leutershausen, Vordergasse 6, Befundplan Erdgeschoss

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Fachwerk stammt aus dem 17. Jahrhundert und bezeugt somit die ältere historische Bebauung im Ortskern.
Wohnhaus. Auf einem Keller von 1580 und einem massiven Erdgeschoss steht das Obergeschoss in Fachwerkkonstruktion traufständig zur Straße. Ebenso am Hinterhaus Fachwerk auf Massiverdgeschoss, alles verputzt.
Der Kellerbogen weit die inschriftliche Datierung 1580 auf. Rechts davon findet die Inschrift eine Wiederholung in römischen Zahlen.
Im Dachgeschoss konnte für den nördlichen Wolf das Fälldatum Winter 1661/62 ermittelt werden.
Eine weitere Umbau/Ausbauphase zeigt die Ausstattung, die dem 19. Jahrhundert entstammt.
Eine genauere Untersuchung liegt nicht vor.
Die Erhaltung steht aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen im öffentlichen Interesse.

1. Bauphase: (1580)	Eine Inschrift auf dem Kellerbogen belegt das vermutliche Baudatum des Kellers (i).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Werkstein

2. Bauphase: (1661 - 1662)	Eine Dendro-Auswertung erbrachte das Fälldatum Winterfällung 1661/62 im Dachgeschoss. Vermutlich wurde das gesamte Gebäude, mit Obergeschoss zu dieser Zeit errichtet (d, Winterfällung 1661/62).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Obergeschoss(e) aus Holz

	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
3. Bauphase: (1800 - 1900)	Im 19. Jahrhundert wurden die Geschosse ausgebaut. Vermutlich fand eine Teilentkernung in dieser Zeit statt (s).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung des Wohnhauses

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Innenstadt südwestlich des Schlosses gelegen. Das Anwesen Vordergasse 6 besteht aus drei Gebäuden: Wohnhaus, Anbau und Rückgebäude. Der Anbau und das Rückgebäude wurden um 1994 tiefgreifend saniert und wurden nicht weiter untersucht.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Wohnhaus mit der Grundfläche von ca. 7m auf 5m ist zweigeschossig und besitzt ein zweigeschossiges Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Gebäude besitzt zwei Zonen. In der westlichen Zone befinden sich die Wohnräume, in der östlichen die dienenden Räume und die Erschließung. Im Obergeschoss gruppieren sich vier sehr kleine Zimmer um einen mittigen Gang. Die Erschließung erfolgt hier auf der Süd-Ost Ecke. Von der ursprünglichen Grundrissdisposition ist nahezu nichts mehr erhalten. Dies zeigen auch unregelmäßige Vor- und Rücksprünge zwischen Erd- und Obergeschoss. Die Geschosse liegen leicht verdreht zueinander.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Die Ausstattung in Erd- und Obergeschoss stammt dem 19. Jahrhundert. Vermutlich mit dieser Ausstattungsphase fand eine Teilentkernung in beiden Geschossen statt.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Obergeschoss(e) aus Holz

	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	  • Werkstein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Das Kellergeschoss ist mit Tonnengewölben überdeckt. Das Kellergeschoss und die Außenwände des Erdgeschosses sind einheitlich in Bruchsteinmauerwerk ausgeführt. Das Obergeschoss besteht aus Riegelwänden und bildet mit dem Dachgeschoss (liegender Stuhl) eine konstruktive Einheit.