Wohnhaus, Niedere Straße 54

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/204785936617/

ID: 204785936617 **Datum:** 23.03.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Niedere Straße
Hausnummer:	54
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dach
Blick auf Haus Nr.52

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Schon die massiven Dachgiebel lassen die mittelalterliche Altsubstanz erkennen. Im Giebel zu Haus Nr. 52 sind unter der rückwärtigen Dachschräge zwei ehemalige Dachfenster vermauert. Diese Vermauerung resultiert aus der rückwärtigen Erweiterung des Hauses Nr. 52 im 14.Jh.
Der Giebel zu Haus Nr. 56 ist nur teilweise massiv. Die infolge der Dachabzimmerung entstandene Lücke im Dachprofil wurde zeitgleich mit dem Dach in Fachwerk geschlossen.

Durch den Kniestock und die Fassadengestaltung wird eine umfassende Modernisierung im 19. Jh. angedeutet. Das Dachwerk und das Dachgebälk datieren um 1859/60 (d). Zu diesem Zeitpunkt erfolgt wohl die grundlegende Erneuerung zwischen den beiden Giebeln.

1. Bauphase:
(1300 - 1399)
Rückwärtige Erweiterung des Hauses Nr. 52

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

2. Bauphase:
(1800 - 1899)
Umfassende Modernisierungmaßnahmen (s)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase:
(1859 - 1860)
1859/60 Umfassende Modernisierung zwischen den beiden mittelalterlichen Massivgiebeln. (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
liegt in der Nähe des Zentrums

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	traufständiger, ca. 15,50m tiefer, dreigeschossiger Massivbau mit drei Ebenen im Unterbau
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	langer, schmale und hoher Baukörper; die Vertikalstruktur zeigt sich nahezu analog zum Nachbarhaus Nr. 52
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*