Unterbauernhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331219389288/

ID: 331219389288 **Datum:** 08.03.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Unterbauernhof
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	72270
Stadt-Teilort:	Baiersbronn - Tonbach
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Freudenstadt (Landkreis)
Gemeinde:	Baiersbronn
Wohnplatz:	Baiersbronn
Wohnplatzschlüssel:	8237004008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Baiersbronn-Tonbach Schnitt Stube

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Baiersbronn-Tonbach Schnitt Stube

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die älteste erkannte Bausubstanz datiert in die Jahre um 1606. Im Jahr 1755 wurde die Dachkonstruktoin vollständig erneuert. Weitere Umbaumaßnahmen konnten festgestellt werden, aber nicht eindeutig datiert.

1. Bauphase:
(1606)

Errichtung des Kernbaus und des Hauptdaches (i,d, Winter 1604/05).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1755)

Erneuerung der gesamten Dachkonstruktion (d, Winter 1754/55).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1900 - 2000)

Mehrere Umbaumaßnahmen und Erneuerungen der Installationen.
Diese lassen aber die ursprüngliche Grundrissstruktur noch erkennen.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Bauernhof

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das zweigeschossige Gebäude ist über einem rechteckigen Grundriss (10m auf 7m) errichtet. Über diesem Baukörper erstreckt sich ein zweigeschossiges Dachwerk.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Die zur Erbauungszeit ausgeführte Grundrissstruktur der ist trotz umfangreicher Umbauten weitgehend noch nachvollziehbar. Das Gebäude ist geteilt in einen Wohn- und Stallbereich. Im Unterbau sind ein gewölbter Kellerraum und der Stall angeordnet. Anschließend an den Stall lehnt sich die Tenne an. Das Wohngeschoss ist dreischiffig angelegt. Über diemittlere Erschließungszone können sowohl Küche und Stube wie auch die Kammern erreicht werden. Eine Treppe im Erschließungsgang schafft die vertikale Anbindung der Dachgeschosse.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Vom Gründungsbau um 1606 sind noch Reste erhalten. Die Grundrissstruktur aus dieser Zeit ist noch deutlich ablesbar.

Bestand/Ausstattung: Die Stube besaß eine aufwenige Wand und Deckenausstattung. Der ehemalige Wandtäfer ist nicht mehr erhalten. Die profilierte, leit gewölbte Bretter-Balken Decke ist noch Bestand.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Obergeschoss(e) aus Holz
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Dachform
  - Satteldach, einhüftig/Frackdach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
  - Balken-Bretter-Decke

Konstruktion/Material: *keine Angaben*