Einhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/111212379326/

ID: 111212379326 **Datum:** 30.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	72660
Stadt-Teilort:	Beuren
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Beuren
Wohnplatz:	Beuren
Wohnplatzschlüssel:	8116011002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt durch die Scheune

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Einhaus scheint aus einer Scheune hervorgegangen zu sein, welche 1467 (d) als Firstständerbau errichtet wurde. Wohl im 16. Jh. wurde der Wohnteil angebaut und 1717 (d) erweitert bzw. überformt.

1. Bauphase: (1467)	Erbauung der Scheune 1467 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1523 - 1561)	Anbau oder Einbau der Wohnung möglicherweise im 16. Jh. [1523 (d) und 1561 (d)]
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1717)	Umbau und Erweiterung des Wohnteiles 1717 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und dendrochronologische Datierung
- Bauhistorische Kurzuntersuchung im Dach

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral im Ort, in zweiter Reihe zur Hauptdurchgangsstraße gelegenes Bauernhaus mit Scheunenteil.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einstöckiges Wohngebäude über hohem Untergeschosssockel mit traufseitiger Scheuneneinfahrt und Zwerchgiebel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - Hochfirstständergerüst
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Flechtwerk
- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*