Wohnhaus (Rückgebäude)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127401285420/

ID: 127401285420 **Datum:** 25.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Salmannsweilergasse
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Grundriss 1. OG (Skizze 1); Systemskizze

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer war nicht ganz eindeutig: Die letzten erhaltenen Ringe jedenfalls datieren Ende des 13. Jhs. (d).

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiger Baukörper.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
Konstruktion/Material:	Verbohlte Stube im 1. Obergeschoss. Gewölbte Bretter-Balken-Decke. Verbohlung im Auflagerbereich der Decke teilweise erhalten. Massivwand im Osten nachträglich ausgehöhlt. Im rückwärtigen Bereich dieser Wand ebenfalls nachträglicher Durchbruch zum Nachbarhaus. Westliche Begrenzung der Stube wohl erhalten. Im Bereich der Kamine in Bretter-Balken-Decke inzw. geschlossene Warmluftöffnung ins 2. OG. Das 2. und 3. OG sowie Dach waren zum Zeitpunkt der Analyse nicht zugänglich.