Zehntscheuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141212359425/

ID: 141212359425 **Datum:** 27.10.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	72355
Stadt-Teilort:	Schömberg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Zollernalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schömberg (ZAK LK)
Wohnplatz:	Schömberg
Wohnplatzschlüssel:	8417057015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Zehntscheuer Schömberg, nördliche Traufseite, urspr. mit zwei rundbogigen Toren (Foto: R. Allgaier, Schömberg)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Rekonstruierter Querschnitt des ursprünglichen Zustands

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1752 als Zehntscheuer errichtet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Farrenstall in der Scheune eingebaut. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Scheune mit einer öffentlichen Waage und der Feuerwehrgarage erweitert. Seit 1955 wird das Gebäude als Vereinslokal genutzt und wurde 1995 saniert.

1. Bauphase:
(1752)

Errichtung als Zehntscheuer

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1870 - 1900)

Einbau eines Farrenstalls

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Farrenstall

3. Bauphase:
(1930 - 1950)

Einbau von öffentlicher Waage und Feuerwehrgarage

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1980 - 1995)

Einbau eines Vereinslokals

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Bauuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	liegt am westlichen Stadteingang im Bereich vor der ehem. Stadtmauer.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Farrenstall
	  • Zehntscheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	rechteckige Grundfläche, Satteldach mit Krüppelwalmen auf beiden Schmalseiten.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Innengerüst fünfzonig (2 Tennen, 3 Lagerzoen) und dreischiffig (nur konstruktiv) gegliedert.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Im ursprünglichen Baukörper wurden nach und nach weitere Nutzungen untergebracht, dadurch das Innengerüst im Unterbau erheblich reduziert, weitere Öffnungen in die Außenwände eingebrochen und eines von einst zwei Tennentoren vollständig entfernt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	gemauerte Außenwände, Innengerüst als Holzkonstruktion, Dachwerk mit liegendem Stuhl.