Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/151834698315/

ID: 151834698315 **Datum:** 02.08.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Sebaldstraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss 2. DG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1471 - 1472)

Dendrochronologische Datierung des Dachwerkes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger, giebelständiger Bau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:

1 DG: Liegender, verblatteter Stuhl mit zusätzlich stehenden Kopfband in Querrichtung; reicht nur bis Stuhlständer (nicht über Sparren); Kehlbalken an Sparren geblattet.
2 DG: Zweifach stehender Stuhl in Querrichtung durch Steigbänder, in Längsrichtung durch Kopfbänder ausgesteift. Ehem. Giebelvorsprünge zur Straße durch Steilgiebel ersetzt (17./18. Jh.).

Rückwärtiger (westl.) Giebel ehem. als Krüppelwalm gestaltet; so wohl

auch an der Straßenseite.