Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/152932109814/

ID: 152932109814 **Datum:** 13.07.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	46
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1435 - 1436)

Dendrochronologisch älteste Datierung der Hölzer im Dachwerk (Bauzeit) (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1600)

Um 1600 Umbau des Giebels zum Steilgiebel (rußgeschwärzt).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger Baukörper.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:

Zweigeschossiger Dachausbau mit binderlosem Sparrendach im 2. DG. An beiden Giebeln ist eine ehemalige Walmausbildung nachweisbar.
1. DG: Nachträglich stehender Stuhl auf Schwellen mit Steigbändern in Längsrichtung. Nach Westen wurde das Dach angehoben (vgl.

	Sparren, die als abgeschnittene Reste des früheren stehenden Stuhls Wiederverwendung fanden); keine Queraussteifung, womit sie jünger als der originale Stuhl des 14. Jh.s. datieren.