Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161334107517/

ID: 161334107517 **Datum:** 23.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hofstatt
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut der dendrochronologischen Untersuchung ausgewählter Dachhölzer (Fichte) wurden diese um 1501/ 02 (d) gefällt. Demnach datiert das Dachwerk bzw. das Gebäude Anfang des 16. Jhs. Die Ausstattung aus der Zeit des Rokoko lässt auf eine Modernisierung des Hauses zwischen 1740- 99 schließen. Der Anbau stammt aus dem Jahr 1881.

1. Bauphase:
(1501 - 1502)

Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus in den Jahren 1501/02 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1740 - 1799)

Ausstattung aus Rokokozeit erhalten; möglicher Modernisierungszeitraum des Hauses 1740-1799 (s).

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

3. Bauphase:
(1881)

Anbau

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um ein zweigeschossiges, verputztes, schmales Gebäude, traufständig errichtet und in Ecklage zum Gebäude Hofstatt 8.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Südfassade: Rokokotür, Türzieher und Schlüsselschild aus Messing; Erdgeschoss: Im westlichen Zimmer Decke mit großem Vierpaß und Rosette; 1. OG: Im Treppenhaus alle Türen barock (Gewände mit Ohren etc.), sechs Türblätter vierfeldrig, ein Türblatt zweifeldrig, ein Fenster nach Norden mit lebhaftem Farbornament (1881), an Südwandebd.: Bodenstanduhr bez. mit "William Jourdain London" (18. Jh.) mit Messingziffernblatt und appliziertem Jahreszeiten-Emblem.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Türen
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	Südfassade: Obergeschossgliederung mit acht Fenstern von 1881, im Erdgeschoss fünf stichbogige Steingewändefenster mit glatten Keilsteinen. Keller: Keller ehem. wohl von drei Häusern; Abgang von Osten über Steinstufen unter fallender Tonne, rundbogiges Steingewände, dann lange Tonne mit Trennmauer; große Fensternische nach Süd ein Fenster nach Nord; westlich über fünf Stufen höher gelegene Quertonne, Verschalbretterabdruck; in der Südostecke rundbogiges Steingewände mit Treppe nach Ost, ehem. ins Hausinnere führend. Erdgeschoss: Im Ostteil zwei gefaste Ständer für das ehem. dreischiffige Erdgeschoss.