Elisabethenturm

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/167528017319/

ID: 167528017319 **Datum:** 02.02.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0583° nördliche Breite, 8,4569° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk Elisabethenturm (Befundplan)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1471 - 1493)

Bauzeit Dachwerk (d) (Auflistung der Hölzer und Dendroergebnisse s. Dokumentation)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

in Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Turm

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

ehem. Wachturm

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Der weitgehend verputzte Baukörper des Elisabethenturmes war nur im Dachbereich zu untersuchen. Hier hat sich der Restbestand einer liegenden verblatteten Stuhlkonstruktion erhalten. Diese stammt aus den Jahren um 1493 (d) und war ehemals Teil eines Steilgiebeldachs, dessen Dreiecksgiebel zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen und abgewalmt wurden.

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:

verblattete Stuhlkonstruktion