Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171313069190/

ID: 171313069190 **Datum:** 24.09.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze Grundriss Erdgeschoss, Ausschnitt

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
Ansicht Ost

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen



Bildbeschreibung:
Ansicht von 1895

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Erschließung des dreigeschossigen Massivbaus erfolgt über ein gewölbtes Einfahrtsportal mit Gewänden des 16. Jahrhunderts. Die in den rückwärtigen Hofbereich führende Durchfahrt verläuft entlang der südlichen Brandwand und wird durch ein parallel zur Hauptstraße verlegtes Gebälk eingedeckt. Beide Balkenenden lagern auf einem von Konsolen getragenen Streichbalken, wobei es mit Ausnahme einer straßenseitigen Werksteinkonsole mehrheitlich um Wackenkonsolen handelt.
Vier aus dem Gebälk entnommene Holzproben datieren in die Jahre 1523/24 (d).

Die tragenden Querbinderachsen des Dachwerkes sind ohne Wandfüllungen abgezimmert. Im Dachspitz ist der Blick frei auf die beiden Massivgiebel. Dort konnte jeweils eine, später zugemauerte Fensteröffnung aufgenommen werden. Bei der nördlichen Öffnung handelt es sich um ein Fenster des untersuchten Gebäudes, während das in das 16. Jahrhundert zu datierende Fenstergewände an der Südseite, dem Nachbarhaus Nr.24 zuzuschreiben ist.

1. Bauphase: Gebälk über Erdgeschoß 1523/1524 (d).
(1524)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendro-Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt im Zentrum
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Massivbau mit gewölbten Einfahrtsportal.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*