Wohnaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183395337119/

ID: 183395337119 **Datum:** 21.03.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bachstraße
Hausnummer:	53
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk (Skizze 2)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1713 - 1722)

Errichtung Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:

keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Traufständiges Gebäude mit auskragendem 1. und 2. Obergeschoss.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Im 1. Dachgeschoss finden sich Farbfassungen: Unter der Tünche ist eine sehr gut erhaltene Ockerbemalung mit schwarzem Begleiter (dünn aufgemalter Strich am Rand eines Gefaches) sichtbar.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Backstein
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:

Unmittelbar nach dem Hauseingang führt vom Flur eine Treppe mit Backsteinstufen hinab in den gewölbten Keller, ebenfalls aus Backsteinen gemauert.
Das Dachwerk ist über eine Blockstufentreppe über den Giebel zu Haus Nr. 55 zugänglich. Abgezimmert ist eine liegende Stuhlkonstruktion, auf der im 2. Dachgeschoss ein stehender Stuhl

	errichtet ist. Bei der Abzimmerung des Daches wurden zum Teil ältere Sparren wiederverwendet.