Wohnhaus, Rietgasse 14

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189288596916/

ID: 189288596916 **Datum:** 30.03.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze Dachwerk

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1460 - 1469)

Ergebnisse der Dendroproben, genommen im Dachwerk (d) (s. Dokumentation).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

In der Nähe des Zentrums

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

- *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Länglicher, schmaler Baukörper

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Das Dachwerk wurde im Laufe der Zeit vielfach umgebaut. Es fehlt unter anderem das gesamte Traggerüst. Im Zuge einer schon früher durchgeführten Anhebung wurden unter anderem die liegenden Stuhlständer entfernt und durch den Einzug von Pfetten ersetzt.

Bestand/Ausstattung:

Am südlichen Giebel hat sich unter der heutigen Dachschräge ein älteres Giebelprofil erhalten.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:

- *keine Angaben*