Ausgedinghaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/199988284818/

ID: 199988284818 **Datum:** 15.05.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heiligenberger Straße
Hausnummer:	129
Postleitzahl:	88682
Stadt-Teilort:	Weildorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Salem
Wohnplatz:	Weildorf
Wohnplatzschlüssel:	8435052045
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ausgedinghaus, Südgiebel

Abbildungsnachweis:
S. Uhl

Bildbeschreibung:
Baualtersplan, Grundriss EG (Bausubstanz 2. H. 19. Jh. - rot - hat sich im Erdgeschoss ebenso wie in allen anderen Geschossen noch weitgehend vollständig und ungestört erhalten. Älter könnte eventuell die in Quadern gemauerte Westwand - violett - sein)

Abbildungsnachweis:
S. Uhl



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Gasthaus Adler , Heiligenberger Straße 129

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das südlich an das Hauptgebäude des Gasthauses Adler direkt angebaute Ausgedinghaus wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung wahrscheinlich in den 1860er Jahren (d) errichtet. Leider konnten keine Bohrproben mit Waldkante entnommen werden, sodass sich das Baualter nicht eindeutig bestimmen ließ.
Älterer Baubestand hat sich in dem kleinen Kellerraum unter dem westlichen Gebäudeteil sowie in der westlichen Außenwand des Erdgeschosses erhalten. Abgesehen von einer jüngeren Erneuerung der Kellerdecke hat sich somit der Baubestand der 1860er Jahre mitsamt eines Großteiles der bauzeitlichen Ausstattung bis heute weitgehend unverändert erhalten.

1. Bauphase:
(1800 - 1860)

Älterer, vermutlich vor 1860 datierender Baubestand (gk), darunter der Keller unter der Nordwestecke des Gebäudes und die massiv aufgemauerte westliche Außenwand des Erdgeschosses.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ausgedinghaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform

- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Mischbau
  - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst
- Verwendete Materialien
  - Stein
  - Ziegel

2. Bauphase:
(1860 - 1869)

Heutiges Ausgedinghaus entspricht einem weitestgehenden Neubau der 1860er Jahre. (d, gk)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ausgedinghaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung mit Schadensaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Ausgedinghaus als Teil der mehrteiligen Hofanlage "Gasthaus Adler" am nördlichen Ortsrand von Weildorf; Gebäude ist giebelständig an den Südgiebel des Hauptgebäudes angebaut.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ausgedinghaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Kleines, zweigeschossiges und verputztes Gebäude über gedrungenem, rechteckigen Grundriss mit zweigeschossigem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Nordseitiger, schmaler Querflur mit Treppe und Hauseingang, südlich im EG großer südöstlicher Eckraum, kleine Küche und kleines Bad, im Obergeschoss zwei große Kammern; Dachraum nicht ausgebaut.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Gut erhaltene bauzeitliche Ausstattung mit Böden, Türen und Fenstern

	aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Verwendete Materialien
	  • Backstein
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Detail (Dach)
	  • Dachüberstand

Konstruktion/Material:	Erdgeschoss und Obergeschoss sind von massiven Außenwänden umfangen, während die Innenwände aus verputztem Fachwerk bestehen. Den oberen Abschluss bildet ein zweigeschossiges Satteldach mit einer liegenden verzapften Stuhlkonstruktion.