Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212470007215/

ID: 212470007215 **Datum:** 08.07.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dachwerk

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das zweigeschossige Gebäude wurde Anfang des 15. Jh.s errichtet und erfuhr im Lauf der Jahrhunderte mehrfache Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen, darunter der Bau des Fachwerkgiebels im 17./18. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1409)

Errichtung Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1600 - 1799)

Der Fachwerkgiebel stammt aus dem 17./18. Jh. (gk, s)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

zweigeschossiges Gebäude.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

viereckiger Baukörper.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

1 Dachstock ist ausgebaut. Der 2 Dachstock kragt bis zum First 15 cm aus. Fachwerkgiebel aus dem 17/18 Jhr. Dendro-Datierung Dach : 1409 (d)

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:	Der 1. Dachstock ist ausgebaut, wobei der 2. Dachstock auf der Strecke bis zum First um 15 cm auskragt.