Blaue Ente

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351319029126/

ID: 351319029126 **Datum:** 06.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.06.1983

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: (1908)	Erschließung des Kellers bis 1908 vom Hof aus durch Türbogen aus Stubensandstein. Erschließung über zentralen Kellerflur.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase: (1919)	Errichtung eines Schuppens auf dem nordwestlichen Teil des Grundstückes. Schuppen grenzt an rückwärtiges Gebäude (Mühlbergle 12) an. Die Grundrissstruktur entspricht annähernd einem Dreieck. Der Schuppen ist zweigeschossig mit geringen Raumhöhen. Das OG wird von einem Pultdach überdeckt. Die Wände sind in Holz-Ständer-Bauweise auf einem Streifenfundament und Sockelmauerwerk errichtet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Fassade aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Pultdach

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Anlagen für Handel und Wirtschaft
	  • Gasthof, -haus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Keller erstrecken sich über einen unregelmäßigen, annähernd rechteckigen Grundriss.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	  • Werkstein

Konstruktion/Material:	Die unter der westlichen Gebäudehälfte befindlichen Keller sind moderne Flachkeller. An der einen Wand sind Backsteinunterfangungen und Buckelquadermauerwerk zu finden. Der älteste Keller liegt unter der östlichen Hälfte des Gebäudes. Die Scheitellinie des Tonnengewölbes ist quer zur Postgasse angelegt. Das Gewölbe und die Wände sind aus Kalkstein und Schilfsandstein als Mischung aus Haustein- Bruchsteinmauerwerk hergestellt.