

Pfarrkirche St. Lucia

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/190581580320/>

ID: 190581580320 Datum: 03.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	St. Lucia Weg
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88356
Stadt-Teilort:	Ostrach-Levertswiler
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Ostrach
Wohnplatz:	Levertswiler
Wohnplatzschlüssel:	8437086019
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht Nord/West

Abbildungsnachweis:

Peter Dreher

Bildbeschreibung:

Ansicht Nord/Ost

Abbildungsnachweis:

Peter Dreher



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Turm der Pfarrkirche St. Lucia stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1840 wurde das Kirchenschiff nach den Plänen des Fürstlichen Thurn und Taxisschen Werkmeisters Baur aus Buchau erbaut. Das Kircheninnere wurde 1946-50 renoviert, 1959-61 das Äußere. Weitere Renovationen erfolgten in den 1980er Jahren und 2008/ 09.

1. Bauphase: Erbauung des Turms
(1400 - 1499)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
 - Turm (Kirche)

2. Bauphase: Erbauung neugotisches Kirchenschiff
(1840)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Renovierung Dach
(1905)






Quelle:

<https://www.kath-ostrachtal.de/pfarr-kirchengemeinden/levertweiler/pfarrkirche>

Betroffene Gebäudeteile:



• Dachgeschoss(e)

4. Bauphase: (1946 - 1950)	Renovierung Kircheninnere
Betroffene Gebäudeteile:	 keine
5. Bauphase: (1959 - 1961)	Renovierung Kirchenäußere
Betroffene Gebäudeteile:	 keine
6. Bauphase: (1980)	Umbau Altarraum und Erweiterung der Sakristei Quelle: https://www.kath-ostrachtal.de/pfarr-kirchengemeinden/levertsweiler/pfarrkirche
Betroffene Gebäudeteile:	 • Ausstattung
7. Bauphase: (1983)	Erneuerung des Daches und Neudeckung durch Biberschwanzziegel Quelle: https://www.kath-ostrachtal.de/pfarr-kirchengemeinden/levertsweiler/pfarrkirche
Betroffene Gebäudeteile:	 • Dachgeschoss(e)
8. Bauphase: (2008 - 2009)	Umfassende Innenrenovation: neu gefasste Raumschale und neues Farbkonzept, Erneuerung der Bänke im Langhaus, Restaurierung der aus der Kriegszeit stammenden Orgel und des Deckengemäldes mit der Darstellung des letzten Abendmahls und der Figuren im Kirchenraum; Erneuerung Chorgestühl und Emporengeländer. Quelle: https://www.kath-ostrachtal.de/pfarr-kirchengemeinden/levertsweiler/pfarrkirche
Betroffene Gebäudeteile:	 • Ausstattung

 **Besitzer**


 keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

 keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die Pfarrkirche St. Lucia steht geostet, südlich des Pfarrhauses.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Neugotische Saalkirche; Langhaus mit Satteldach und nach Osten eingezogenem, niedrigerem Polygonalchor; an der nördlichen Langhausseite angebauter Kirchturm mit Stufengiebeln und Eckquadern.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none">• Staffelgiebel
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>