

Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359427/>

ID: 101212359427

Datum: 31.10.2005

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Oberer Zirkel
Hausnummer:	41
Postleitzahl:	79341
Stadt:	Kenzingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kenzingen
Wohnplatz:	Kenzingen
Wohnplatzschlüssel:	8316020009
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos




 **Objektbeziehungen**

- keine

 **Umbauzuordnung**

- keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**


Zwingermauer

1. Bauphase: Errichtung einer Zwingermauer
(1300 - 1400)**Betroffene Gebäudeteile:** - keine**2. Bauphase:** Anbau eines kleinen Wohnhauses mit Tenne innenseitig an
(1546 - 1565) Zwingermauer als Teil einer Häuserzeile**Betroffene Gebäudeteile:** - keine **Besitzer**

- keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Kurzanalyse

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:** an die Innenseite der ehem. Zwingermauer angebaut**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Befestigung- und Verteidigungsanlagen
- Stadtmauer
- Wohnbauten
- Ackerbürgerhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Teil einer geschlossenen Häuserzeile, zweigeschossig, traufständig mit Satteldach**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** OG zweischiffig, Wohnteil mit verschobenen Querachsen, Tennenzone**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** rudimentär, Dachwerk entfernt

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
 - Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material: EG massive Außenwände, darauf Stockwerk mit Fachwerkwänden, Dachwerk mit stehendem Stuhl