Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359427/

ID: 101212359427 Datum: 31.10.2005 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße: Oberer Zirkel

Hausnummer: 41

Postleitzahl: 79341

Stadt-Teilort: Kenzingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Emmendingen (Landkreis)

Gemeinde: Kenzingen

Wohnplatz: Kenzingen

Wohnplatzschlüssel: 8316020009


Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine







Bildbeschreibung:

Kenzingen, Oberer Zirkel 41, Querschnitt durch Tenne (nicht verformungsgerecht)

Abbildungsnachweis:

OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

mbauzuordnung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Scheune

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zwingermauer

1. Bauphase: (1300 - 1400)

Errichtung einer Zwingermauer

Betroffene Gebäudeteile:

keine

2. Bauphase: (1546 - 1565) Anbau eines kleinen Wohnhauses mit Tenne innenseitig an

Zwingermauer als Teil einer Häuserzeile

Betroffene Gebäudeteile: keine

🚣 Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: an die Innenseite der ehem. Zwingermauer angebaut

Lagedetail:

 Siedlung Stadt

Bauwerkstyp:

Wohnbauten

Ackerbürgerhaus

Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Teil einer geschlossenen Häuserzeile, zweigeschossig, traufständig mit

Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

OG zweischiffig, Wohnteil mit verschobenen Querachsen, Tennenzone

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

rudimentär, Dachwerk entfernt

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Scheune

- Dachgerüst GrundsystemSparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:

EG massive Außenwände, darauf Stockwerk mit Fachwerkwänden, Dachwerk mit stehendem Stuhl