"Altes Schloss"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/105165537912/

ID: 105165537912 **Datum:** 03.12.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	48
Postleitzahl:	89604
Stadt-Teilort:	Allmendingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Allmendingen
Wohnplatz:	Allmendingen
Wohnplatzschlüssel:	8425002001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Altes Schloss, Ansicht von Westen

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dem Dachbereich bauseits entnommenen Hölzer der Proben 1-5 datieren unterschiedlich vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Sie entstammen damit durchweg späteren Veränderungen, vermutlich von nachträglich in den Dachraum eingestellten Innenwänden.
Die dendrochronologische Untersuchung datiert weiterhin den Abbund der Dachkonstruktion auf 1529 (d). Bei dem Alten Schloss handelt es sich um ein teilweise erhaltenes Weiherhaus des 16. Jahrhunderts (Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, München/ Berlin 1997). 1784 wurde durch den Bau des "Langen Gangs", der östlich an das Alte Schloss angebaut wird, der Zwischenbau zum Neuen Schloss errichtet.

1. Bauphase:
(1529)

Abbund der Dachkonstruktion (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Randlage

2. Bauphase:
(1784)

Anbau "Langer Gang" als Verbindung zum Neuen Schloss

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme
- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Alte Schloss befindet sich am östlichen Rand von Allmendingen und bildet den nordwestlichen Abschluss der dreiflügeligen Schlossanlage.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit beidseitigem Schopfwalm und Rundturm mit Zeltdach am Nordwesteck.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Putz
- Dachform
  - Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: *keine Angaben*