Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/105270793620/

ID: 105270793620 **Datum:** 03.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Suppengasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Altersbestimmung zufolge wurde der Dachstuhl des Wohnhauses 1370/71 (d) errichtet. Zwischen 1429-30 (d) erfolgte ein Umbau mit Erweiterung des Dachstuhls.

1. Bauphase:
(1370 - 1371)

Errichtung des Dachwerkes (Kern) (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1429 - 1430)

Umbau und Erweiterung des Dachwerkes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
- Anbau

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht mit der westlichen Traufseite an der Suppengasse, die von der Hauptstraße und der leichten Hanglage folgend nach Süden führt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau mit nach Süden freiliegendem Giebel und Erker im 1. Obergeschoss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*