Kath. Pfarrkirche "St. Bartholomäus"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/112905940410/

ID: 112905940410 **Datum:** 18.04.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheim
Wohnplatzschlüssel:	8317026006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Innenansicht St. Bartholomäus, Ettenheim

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Marburg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus wurde anstelle eines baufällig gewordenen Vorgängerbaus errichtet. Der Baumeister Franz Josef Salzmann aus Donaueschingen wurde mit der Errichtung nach den Plänen von Josef Anton Budinger, Maurer und Steinhauer aus Straßburg, beauftragt. Die Turmkuppel entstand nach seinen eigenen Plänen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 11. September 1768. Im Oktober 1769 war bereits der Dachstuhl abgezimmert. Der Chor wurde am 15. Dezember 1771 geweiht. (a)
1903 erfolgte die erste große Renovation der Kirche. In den Jahren 1959/60 wurde der Innenraum und 1978/79 das Äußere der Kirche grundlegend erneuert.

1. Bauphase:
(1768 - 1771)

Errichtung der Kirche durch Franz Josef Salzmann, Baumeister aus Donaueschingen (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1903)

Erste Renovation

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1959 - 1960)

Erneuerung des Innenraums

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1987 - 1988)

Renovierung des Kirchenäußeren

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die katholische Pfarrkirche befindet sich im historischen Stadtkern Ettenheims. Sie steht mit dem Chor nach Süden ausgerichtet.

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gotteshaus ist ein einschiffiger Hallenbau, der im spätbarocken Stil erbaut wurde. An das Hauptschiff mit Satteldach fügt sich im Süden der eingezogene Polygonalchor, der an der Ostseite durch einen Turm flankiert wird. Dieser wird durch Gesimse in drei gleich große Abschnitte gegliedert und von einer Wellschen Haube bekrönt. Die Nordfassade besitzt einen geschweiften Volutengiebel. In Rundbogennischen stehe die Steinstatuen von Petrus und Paul. Eine dreiläufige Treppe führt zum Eingangsportal hinauf.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffige Hallenkirche mit flachem Tonnengewölbe und Stichkappen, die im Süden in den eingezogen, dreiseitig geschlossenen Chor führt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Welsche Haube
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*