Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/119032484910/

ID: 119032484910 **Datum:** 13.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Glükhergasse
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Wohnhaus wurde nach der dendrochronologischen Untersuchung 1590/ 91 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: (1590 - 1591)	Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich im südwestlichen hist. Altstadtbereich von Rottweil. Es steht in Ecklage zur Glükhergasse/ Sprengergasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen drei- bzw. viergeschossigen Eckbau, dessen Satteldach sich nach Süden über zwei und nach Norden über drei Geschosse zum Trauf hin senkt. Das Äußere zeigt eine unregelmäßige Fensterverteilung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*