Kleinbauernhaus Mennwangen (Freilichtmuseum)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120182081417/

ID: 120182081417 **Datum:** 19.12.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Museumsweg
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78579
Stadt-Teilort:	Neuhausen ob Eck
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Neuhausen ob Eck
Wohnplatz:	Neuhausen ob Eck
Wohnplatzschlüssel:	8327038010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung ergab, dass das Dachwerk des ursprünglich aus Mennwangen stammende Kleinbauernhauses im Jahr 1670 (d) errichtet wurde. 1855 erfolgte der Anbau der Wiederkehr in Fachwerkbauweise. Das Kleinbauernhaus wurde bis in die 1980er Jahre als solches genutzt und 1994 ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck transloziert.

1. Bauphase:
(1670)

Nach den ermittelten Fälldaten ist die Erbauung des Gebäudes in das Jahr 1670 zu datieren.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

2. Bauphase:
(1855)

Wiederkehranbau in Fachwerkbauweise.

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

3. Bauphase:
(1980 - 1989)

Nutzung als Bauernhaus bis in die 1980er Jahre.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase:
(1994)

Translozierung ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Freilichtmuseum
  - allgemein

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Kleinbauernhaus befindet sich heute im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck.

Lagedetail:
- Freilichtmuseum
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich um einen zweigeschossigen Holzgerüstbau mit durchweg hölzernen Wandfüllungen. Darauf ist ein Satteldach mit beidseitigem Steilgiebel abgezimmert. An der Traufseite befindet sich ein firstgedrehter, einstöckiger Anbau in Fachwerkbauweise, der sich über einem steinernen Sockelgeschoss erhebt und durch ein Satteldach bekrönt ist.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Holzgerüstbau
  - allgemein

Konstruktion/Material:
Bei dem untersuchten Dachwerk handelt es sich um ein mehrfach umgebautes und in seiner Längenausdehnung nicht exakt zu fixierendes Sparrendach, von dem offenbar nur noch das Kerngerüst erhalten ist. Dieses besteht aus stehenden Querbindern, die bis auf die Lage des rückwärtigen Giebels die bauzeitliche Gliederung angeben. In dieser Hinsicht sind zumindest die angetroffenen Abbundzeichen an den die Längsaussteifung übernehmenden Kopfbändern zu bewerten. Die zimmerungstechnische Einheit mit dem Unterbau wird durch die Ausführung der beiden Steigbänder und deren ehemalige Verblattungen mit den Dachbalken angezeigt.
Ungeachtet dessen ist die ursprüngliche Nutzung des Unterbaus als ländliches Wohnhaus in Zweifel zu ziehen. Es hat eher den Anschein, als wäre der angetroffene Bestand das Ergebnis eines Umbaus, bei dem eine im Jahre 1670 erbaute Scheune zum Wohnhaus umgenutzt wurde.