

Wohnhaus (Rückgebäude)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127401285420/>

ID: 127401285420

Datum: 25.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Salmannsweilergasse
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	78426
Stadt:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos




 **Objektbeziehungen**

keine

 **Umbauzuordnung**

keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**


Die Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer war nicht ganz eindeutig: Die letzten erhaltenen Ringe jedenfalls datieren Ende des 13. Jhs. (d).

 **Besitzer**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiger Baukörper.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material: Verbohlte Stube im 1. Obergeschoss. Gewölbte Bretter-Balken-Decke. Verbohlung im Auflagerbereich der Decke teilweise erhalten. Massivwand im Osten nachträglich ausgehöhlt. Im rückwärtigen Bereich dieser Wand ebenfalls nachträglicher Durchbruch zum Nachbarhaus. Westliche Begrenzung der Stube wohl erhalten. Im

Bereich der Kamine in Bretter-Balken-Decke inzw. geschlossene Warmluftöffnung ins 2. OG. Das 2. und 3. OG sowie Dach waren zum Zeitpunkt der Analyse nicht zugänglich.