Rathaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131213369379/

ID: 131213369379 **Datum:** 28.09.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	72280
Stadt-Teilort:	Dornstetten
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Freudenstadt (Landkreis)
Gemeinde:	Dornstetten
Wohnplatz:	Dornstetten
Wohnplatzschlüssel:	8237019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Dornstetten, Marktplatz 1, Ansicht Marktplatz

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Dornstetten, Marktplatz 1, Grundriss Erdgeschoss

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erste urkundliche Erwähnung eines Rathauses im Lagerbuch war 1521. Das Gebäude wurde an dieser Stelle einmal 1552 wiederaufgebaut. Nach dem Stadtbrand 1672 wurde das heutige Rathaus 1682/83 errichtet. Die im 18. Jahrhundert veränderte und im Zeitgeist des Barocks verputzte Fachwerkfassade wurde 1912 wieder freigelegt. Bis heute ist das Gebäude noch als Rathaus genutzt.

1. Bauphase:
(1551)

Bei einem Brand wurde das Vor- Vorgängergebäude zerstört (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1552)

Wiederaufbau des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1672)

Beim großen Stadbrand wurde das Vorgängergebäude zerstört. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1682 - 1683)

Bau des heutigen Rathauses in Sichtfachwerk. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:

Veränderung der Fachwerkwand zum Markplatz mit dem Ziel einer

(1700 - 1800)	gleichmäßigen Befensterung. Gleichzeitig wurde im Zeitgeist der Barockisierung die Fassade überputzt. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1912)	Freilegung des Fachwerks. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
7. Bauphase: (1934)	Der stark beschädigte Straßengiebel wurde entsprechend dem Bestand rekonstruiert. (a, Angabe im Heimatbuch)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und baugeschichtliche Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht giebelseitig am Marktplatz.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen • Rathaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das zweigeschossige Rathaus steht auf einer Grundfläche von 13.70 m x 25.20 m und hat ein dreigeschossiges Dachwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Erdgeschoss ist eine zweischiffige Anlage. Die Lasten der oberen Geschosse Ruhen auf einer mittigen Stützenreihe. Die Raumaufteilung könnte aus einer Umbauphase stammen. Die Räume des 1. Obergeschosses sind U-förmig um die Erschließungszone angeordnet. Im 1. Dachgeschoss gliedert und erschließt ein zentraler Flur das dreischiffige Stockwerk.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die oberen Dachgeschosse sind nur teilweise ausgebaut. Es ist dort noch die bauzeitliche Konstruktion erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Die östliche Fachwerkwand (zum Marktplatz) ist als Schmuckfachwerk abgezimmert.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Mischbau
	  • Außenwand aus Stein

	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoss ist außen in massiver Bauweise ausgeführt. Es ruht auf zwei einzelnen gewölbten Kellern. Das 1. Obergeschoss ist zur Hälfte massiv, die andere Hälfte als Fachwerkkonstruktion ausgeführt.