Abgegangenes "Wagner" Haus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134628987814/

ID: 134628987814 **Datum:** 12.06.2018 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Talbachstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78194
Stadt-Teilort:	Immendingen-Ippingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Immendingen
Wohnplatz:	Ippingen
Wohnplatzschlüssel:	8327025011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde deutlich vor 1794 (ein genaues Datum ist nicht bekannt) errichtet.
Das ursprünglich als reines Wohnhaus genutzte Gebäude wurde 1886 durch einen Ökonomieteil erweitert.
2013 wurde der Abbruchantrag für das Wohngebäude gestellt, die Wagnerwerkstatt soll saniert und im Original erhalten bleiben.

1. Bauphase:
(1794)

Erbauung des Wohnhauses vor 1794.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase: (1886)	Erweiterung um Ökonomieteil
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Ökonomiegebäude

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation des Istzustandes vor Abbruch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*