Wohn- und Geschäfthaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139137748711/

ID: 139137748711 **Datum:** 21.11.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	77761
Stadt-Teilort:	Schiltach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Schiltach
Wohnplatz:	Schiltach
Wohnplatzschlüssel:	8325051047
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Wohn- und Geschäfthaus, Marktplatz 9 in Schiltach - Südgiebel

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
Wohn- und Geschäfthaus, Marktplatz 9 in Schiltach - Nordgiebel

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus wurde 1791 als Fachwerkgebäude nach dem Stadtbrand neu errichtet. Vermutlich diente es zunächst als Ackerbürgerhaus und später als Gasthaus, worauf die Holzkasettendecke einer Gaststube im 1. Obergeschoss hindeutet. 1972 erfolgte die Restaurierung der Fassade. (a)

1. Bauphase:
(1791)

Das Fachwerkgebäude wurde nach dem Stadtbrand im Jahre 1791 neu erbaut (a). Es diente urspünglich wohl als Ackerbürgerhaus.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Ackerbürgerhaus

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

2. Bauphase:
(1972)

Restaurierung der Außenfassade (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohn- und Geschäftshaus steht giebelseitig an der Nordseite des Marktplatzes inmitten der Schiltacher Altstadt.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Es handelt sich um ein dreigeschossigen, giebelständigen Satteldachbau, dessen Erdgeschoss verputzt ist. Die Obergeschosse und die zweigeschossigen Giebelfelder sind fachwerksichtig.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: Holzkasettendecke in der ehem. Gaststube des 1. Obergeschosses.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz
- Holzgerüstbau
  - allgemein
- Decken
  - Kassettendecke

Konstruktion/Material:
- *keine Angaben*