Scheuer (ehem. Sachgesamtheit Rebenweg 22)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139753686913/

ID: 139753686913 **Datum:** 19.03.2019 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rebenweg
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	88079
Stadt-Teilort:	Kressbronn
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Kressbronn am Bodensee
Wohnplatz:	Betznau
Wohnplatzschlüssel:	8435029004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Abgegangenes Wohngebäude/ Schildwirtschaft "Zum Hirschen" (Sachgesamtheit Rebenweg 22), Rebenweg 22

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheune der Sachgesamt Rebenweg 22 wurde 1859 (a) errichtet und Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts (s, gk) baulich verändert.

1. Bauphase:
(1859)

Errichtung der Scheuer (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

2. Bauphase:
(1890 - 1910)

Baumaßnahmen im Bereich der Scheune, darunter Erweiterung des Stallteils, Veränderung der Fassaden und Neudeckung mit Falzziegeln Ende 19./Anfang 20. Jh. (s, gk).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung mit Schadensanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: In freistehender Ortsrandlage.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Stallscheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Große Scheuer, mit Remise, Stall, Tenne, Dreschboden, unterkellert, und Knechtkammer; Brunnenanlage.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*