Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140393275817/

ID: 140393275817 **Datum:** 17.04.2018 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Am Rebhang
Hausnummer:	9 + 11
Postleitzahl:	79588
Stadt-Teilort:	Efringen-Kirchen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Efringen-Kirchen
Wohnplatz:	Huttingen
Wohnplatzschlüssel:	8336014006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Wohnhaus, Efringen-Kirchen, Am Rebhang 9 + 11- Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Wohnhaus, Efringen-Kirchen, Am Rebhang 9 + 11- Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Wohnhaus, Efringen-Kirchen, Am Rebhang 9 + 11

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Wohnhaus, Efringen-Kirchen, Am Rebhang 9 + 11

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude stammt aus dem 16./ 17. Jahrhundert.

1. Bauphase: (1500 - 1699)	Erbauung des Wohnhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich in der Gemeinde Efringen- Kirchen und steht traufseitig an der Südseite der Straße "Am Rebhang".
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das talseitig zweigeschossige Gebäude ist durch eine Mittelwand in zwei Haushälften geteilt. An den straßen-/hangseitigen Teil erfolgte ein eingeschossiger Anbau mit abgeschlepptem Dach. Das Gebäude ist teilunterkellert, das Dach ist nicht ausgebaut.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude ist unbewohnbar und steht seit Jahren leer.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Decken
	  • Balkendecke
	• Verwendete Materialien
	  • Beton
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Schleppdach

Konstruktion/Material:	Keller mit Bruchsteinen und Naturboden; die Kellerdecke ist eine neuzeitliche Holzbalkendecke; Decke über EG und OG ebenfalls Holzbalkendecke; alle Außenwände bestehen aus Bruchstein; vereinzelt finden sich Fenster- und Türgewände aus Sandstein und Betonstein; die Fenster sind neuzeitlich; liegender Dachstuhl mit 2 Bünden, Dachdeckung Falzziegel und Betonsteine. Neuzeitliche Anbauten: Kellerdecke mit Unterstützungsmauer unter Mittelwand, Kellertreppe straßenseitig, Außentreppe an der Südfassade, Dach über Anbau. Historische Bauteile: Liegende Dachkonstruktion, 1 gekehltes Fenstergewände (Teil) an der Südfassade von Farbresten umgeben.