Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/144316443714/

ID: 144316443714 **Datum:** 31.12.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Todtmooserstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	79837
Stadt-Teilort:	St. Blasien
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	St. Blasien
Wohnplatz:	St. Blasien
Wohnplatzschlüssel:	8337097014
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um zwei massive Gebäudeteile. Ein traufständig zur Straße ausgerichteter Kernbau und ein am Ostgiebel angesetzter und im Vergleich zum Kernbau tieferer Anbau. Der zweigeschossige Kernbau steht über mehreren z.T. mit Balken eingedeckten Kellerräumen. Der Versuch weiterer Probenentnahmen an den Kellerbalken scheiterte. Die wenigen Balken waren total vermorscht. Es handelte sich um Nadelholzbalken mit seitlichen Einschubbrettern. Der Teilkeller über dem Anbau war modern gestaltet.

Beide Gebäudeteile schließen mit einem Mansarddach ab. Über dem Kernbau sollte es ursprünglich beidseitig abgewalmt werden. Die dendrochronologischen Daten deuten jedoch eine Planungsänderung dahingehend an, dass beide Dachwerke der gleichen Baumaßnahme zuzuordnen sind..

1. Bauphase:
(1850 - 1851)

Nach den ermittelten Fälldaten ist die Errichtung des Dachwerkes über dem Anbau in das Jahr 1851(d) zu datieren.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*