Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/147385919810/

ID: 147385919810 **Datum:** 25.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Neutorstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk und das 3. Obergeschoss des Wohnhauses wurden der dendrochronologischen Untersuchung nach 1425 (d) errichtet.

1. Bauphase: (1424 - 1425)	Errichtung des Dachwerkes und des 3.Obergeschosses (d)

Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus liegt im Westen, außerhalb der historischen Altstadt von Rottweil. Es steht traufseitig an der Nordseite der Neutorstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Schmaler, viergeschossiger und verputzter Satteldach mit drei Fensterachsen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*