# Beschenhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/149077824920/

**ID:** 149077824920 **Datum:** 29.10.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Beschenhof |
| **Hausnummer:** | 2 |
| **Postleitzahl:** | 78713 |
| **Stadt-Teilort:** | Hintersulgen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Rottweil (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schramberg |
| **Wohnplatz:** | Sulgen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8325053042 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:** (1614) Errichtung des Hofes. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Bauernhof

| | |
|---|---|
| **Bauwerkstyp:** | • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Bauernhaus |
| **2. Bauphase:**<br>(1750) | Errichtung einer Fahr bzw. einer Tenne mit Hofeinfahrt im Rückgiebel und Umbau der Wände in Fachwerk im 18. Jahrhundert. (s) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | ebenerdig |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Bauernhof |
| **Bauwerkstyp:** | • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Bauernhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiges Bauernhaus mit Grundfläche von 20 x 10,5 m. Ausfahrt in Richtung Westen. Von der Bauart dem 1989 zerstörten Speckseplehof (ebd.) verwandt. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Aufteilung der Stockwerke in sieben Zonen:<br>Erdgeschoss: Stube, Küche, Stall, Kammern<br>Oberes Geschoss: Heulager |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Im 18. Jahrhundert Umbau der Wände zu Fachwerkbau. Deckung des Daches bestand bis ins frühe 20. Jahrhundert aus Stroh. |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Verwendete Materialien<br>  • Holz<br>• Dachform<br>  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm |
| **Konstruktion/Material:** | Vordere Giebelseite mit Halbwalm über vorkragendem Giebel geschlossen. Firstpfette liegt auf einer Reihe senkrechtstehender Spitzständer. |