Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/151221359382/

ID: 151221359382 **Datum:** 26.01.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Magnusweg
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	72119
Stadt-Teilort:	Ammerbuch - Altingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Ammerbuch
Wohnplatz:	Altingen
Wohnplatzschlüssel:	8416048001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1512 - 1513)

Errichtung der Scheune 1512/13 (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

2. Bauphase: (1875 - 1920)	Ende 18./19. Jh. (gk, s): Weitgehende Erneuerung des EG-Fachwerks im Bereich der beiden Giebelwände, der rückwärtigen Traufseite und des nördlichen Innenquerbunds aus Nadelholzfachwerk vermittels mehrerer Riegelreihen, wandhohen oder auch kürzeren Streben und Bruchsteinausfachungen. Zugleich wurde auch das Dreieck des Südgiebels unter Wiederverwendung bauzeitlicher Hölzer auf gleiche Weise erneuert.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1930 - 1940)	1930er Jahre: Erneuerung der hofseitigen, westlichen Traufwand in Form von Ziegelsteinmauerwerk, wobei die Toreinfahrt verbreitert wurde. Ferner wurde das Scheunendachs mit einem Querdach an die Wohnhauserweiterung angeschlossen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme Gen. 1 mit EG-Grundrissen und Querschnitten für Wohnhaus, Scheune und Schuppen. Dendrodatierung mit bauhistorischem Kurzbericht. Fotodokumentation mit 35 Abb.

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Unweit der ev. Kirche, an einer Querstraße zur Hauptdurchgangsstraße, im rückwärtigen Teil des Grundstücks.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiger und traufständiger Bau mit drei Nutzungsebenen im Dach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreizonig und dreischiffig; Einfahrt und Tenne in der mittleren Querzone.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Im EG durch Umbauten Bausubstanz aus Bauphase I (1512/13) reduziert, wobei die Struktur gut ablesbar ist, wie sie im Dach erhalten blieb. Einzelne Verformungen und Brüche.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • Unterbaugerüst

	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Verwendete Materialien
	  • Backstein

Konstruktion/Material:	Fachwerkkonstruktion mit hohem EG, dreifachstehendem Stuhl im 1. DG und doppelt stehendem Stuhl im 2. DG. Queraussteifung durch angeblattete Fuß- und Steigbänder, Längsaussteifung durch angeblattete Kopfbänder, diese auffallend weit ausgreifend. Im EG gezapfte Riegel zur räumlichen Abteilung der mittigen Querzone ohne Wandfüllungen.