Mühlentor mit Kaisertörle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/159188614619/

ID: 159188614619 **Datum:** 28.04.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78199
Stadt-Teilort:	Bräunlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bräunlingen
Wohnplatz:	Bräunlingen
Wohnplatzschlüssel:	8326006002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9302° nördliche Breite, 8,4494° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Bernd Baldszuhn, Offenburg

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Sumser, Dipl.Ing. Hermann (Freier Architekt)

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Sumser, Dipl.Ing. Hermann (Freier Architekt)

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Sumser, Dipl.Ing. Hermann (Freier Architekt)

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
Sumser, Dipl.Ing. Hermann (Freier Architekt)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1300)
Das gotische Stadttor wurde um 1300 erbaut (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase: (1904)
Um das Jahr 1904 wurde der Fachwerkteil aufgestockt (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restaurotrische Voruntersuchung
- Bestandsanalyse und Sanierungskonzept
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Stadttor mit massivem Unterbau und aufgesetztem Fachwerkoberstock.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadttor

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
  - Obergeschoss(e) aus Holz
  - Unterbau aus Stein (gestelzt)

Konstruktion/Material:

keine Angaben