Wohnhaus, sog. Altes Rathaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161672269411/

ID: 161672269411 **Datum:** 30.11.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Entegaststraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	79650
Stadt-Teilort:	Schopfheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schopfheim
Wohnplatz:	Schopfheim
Wohnplatzschlüssel:	8336081022
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Untersuchung zufolge erfolgte im Jahr 1562 (d) die Errichtung des Gebäudes. Zwischen 1588- 1822 diente das Gebäude als Rathaus und im 19. Jahrhundert gemeinsam mit dem nördlich angrenzenden Haus als Spital. (a)

1. Bauphase:	Errichtung des Gebäudes (d).

(1561 - 1562)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1588 - 1822)

Das Rathaus war hier untergebracht.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Rathaus

3. Bauphase:
(1822 - 1899)

Als Spital fungierend.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Spital

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das heutige Wohnhaus befindet sich inmitten der Schopfheimer Altstadt und steht traufseitig innerhalb der geschlossenen Bebauung der Entegaststraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Es handelt sich um einen zweigeschossigen Satteldachbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Renaissance- Deckenbemalung im Obergeschoss.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*