# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169558255113/

**ID:** 169558255113 **Datum:** 22.09.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hohenhausgasse |
| **Hausnummer:** | 3a |
| **Postleitzahl:** | 78426 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos




**Bildbeschreibung:**
Lageplan (Handskizze)

**Abbildungsnachweis:**
Lohrum

**Bildbeschreibung:**
Querschnitt Gebäude

**Abbildungsnachweis:**
Lohrum



## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die dendrochronologisches Untersuchung im Jahr 1988 ergab zwei unterschiedliche Fällzeiträume: Zum einen 1349 bzw. 1350/51, zum zweiten die Jahre zwischen 1573-1576 (d).

**1. Bauphase:**
(1349 - 1352)

Früheste Fälldaten im Rahmen der dendrochron. Untersuchung waren die Fällzeiträume 1349 (letzter erhaltener Ring) bzw. 1350/51 (d). Entsprechende wird die Datierung in der Mitte des 14. Jhs. vermutet.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**2. Bauphase:**
(1573 - 1576)

Fälldaten weiterer Dendroproben (d).

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Fünfgeschossiger, traufständiger Bau mit Walmdach; massiver Ausbau bis vierte Geschoss, dann Fachwerkbauweise. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |