

ehemaliges Vogtshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171211379366/>

ID: 171211379366 Datum: 24.11.2006 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Vogtsgasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78176
Stadt:	Blumberg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Blumberg
Wohnplatz:	Blumberg
Wohnplatzschlüssel:	8326005007
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Vorfeld eines beabsichtigten Abbruchs musste die bestehende Dokumentation von 1998, die nur ein Drittel des Gebäudes umfasste erweitert werden. Über älteren Kellernmauern und unter Wiederverwendung des alten Kellerportales wurde das Vogtshaus einheitlich 1824 (d) errichtet. Mit Ausnahme der Treppe, die verschoben wurde, gehören alle Innenwände noch zum ursprünglichen Bestand. Bei der Stube im Erdgeschoss dürfte es sich um ein Kontor gehandelt haben, während die eigentliche, später unterteilte Wohnstube mit Brüstungstäfer im OG lag. Bemerkenswert ist hier, dass die unbeheizte Schlafkammer, die nur über die Stube zu erreichen war, als einziger Wohnraum im Wirtschaftsteil über dem Stall lag. Trotz vieler Veränderungen ist die ursprüngliche Gliederung des Wirtschaftsteiles heute noch nachvollziehbar und gliederte sich in die Abfolge Stall-Tenne-Stall-Schopf. Von den beidseitig der Tenne abgehenden Heubühnen hat sich nur die neben der Schlafkammer erhalten, da die auf der anderen Seite liegende den Umbauten des 20. Jh. zum Opfer gefallen ist. Im Dachteil, dass in seiner Gesamtheit als Lagerraum diente fallen die beiden unterschiedlichen Dachkonstruktionen über Wohn- und Wirtschaftsteil auf - bei letzterem ist der 1. Dachstock wesentlich höher (Analog: Vogtshaus Pfahren). Die statische relevante Kernkonstruktion des Gebäudes zeigte keine nennenswerten Schäden. 2006 wurde das ehem. Vogtshaus abgebrochen.

1. Bauphase:
(1823 - 1824)

Errichtung des Gebäudes in einem Zug um 1823/24 d.

Betroffene Gebäudeteile:

keine


2. Bauphase: (1870 - 1899)	Anbau eines kleinen Annexbaus im späten 19. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1900 - 1999)	Überholung der Fassade im 20. Jh. Ersetzung der Fenstergewände in Beton und Erneuerung des Wohngiebels
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
4. Bauphase: (2006)	Abbruch
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Ergänzende Abbruchdokumentation zur Dokumentation von 1998.

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Grundstück liegt am Rande des westlichen Geschäftszentrums von Blumberg. In der Umgebung des Grundstückes sind Wohngebäude oder tlw. umgebaute ehemalige landw. Anwesen. Blumberg selbst liegt am Rande des Schwarzwaldes im Bereich der Verkehrsachsen Stuttgart Zürich (nahe der schweizer Grenze) sowie in west-östlicher Richtung zwischen Freiburg und Ulm.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Bau mit Satteldach, getrennt in Wohn- und Wirtschaftsteil. Wohnteil 3 x 3 Achsen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Rechteckiger Grundriss mit kleinem Annexbau an einer Langseite. Trennung in Wohn- und Wirtschaftsteil, beide über die Langseite erschlossen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	Kachelöfen, Türen, Täfelungen, Räucherzimmer, Heuaufzug, Futtertröge.

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	Massivbau